



KØBENHAVNS KOMMUNE

Bygge- og Teknikforvaltningen
Byggeri & Bolig

1 JULI 2005

E/F Ingerslevsgade 108 / Krusågade
Vest Administrationen A/S
Westend 12
1661 København V

Dato.: 28.6.2005

B-jr.nr.: 222718
ehl

Matr.nr.: 1386 Udenbys Vester Kvarter, København .

Beliggenhed: Ingerslevsgade 108.

Vedrørende: afpropning af tagvandsbrønd.

Inspektoratet har modtaget en tilbagemelding fra Afløbsafdelingen om afpropning ved tagvandsbrønd. Kopi vedlagt. De bedes sikre at aut. kloakmester ser på forholdet, udbedrer og kontakter inspektoratet.

med venlig hilsen


Erik Hyønegård-Lassen 3366 1991

1.Bygningsinspektorat

Enghavevej 170
2450 København SV.

Telefon
33 66 53 41

Direkte Telefon:
33 66 @@

Telefax
33 66 53 44

E-mail
1_insp@btf.kk.dk

EHL



KØBENHAVNS KOMMUNE

Bygge- og Teknikforvaltningen

Vej & Park

MEDDELELSE TIL:

1. Bygningsinspektorat
Enghavevej 170
2450 København SV

Tlf.: 33665341

fax: 33665344

E-mail: 1_insp@btf.kk.dk

Amagerbros, Christianshavns, Eksercerpladsen,
Frimands, Klædebo, Kongens Enghave, Købmager,
Nørre, Rosenborg, Snarens, Strand, Sundby Overdrev,
Sundbyvester, Sundbyøster, Udenbys Vester, Valby,
Vester, Vestervold, Vigerslev og Øster Kvaterer.

FRA: Københavns Kommune
Vej og Park
Njalsgade 13
2300 København S

DATO:

24/6-05

010V EHL
024 1386
22 2718

27 JUNI 2005

3 sider ialt
incl. denne

Vedr.: Ejendommen matr. nr. UV 1386

Beliggende: Ingerslevsgade 108

Ved vejtilsynets eftersyn d. 23-6-05 er det konstateret at:

Se meldingen fra Københavns Energi Afløb

Vejtilsynet skal derfor anmode om, at der udstedes påbud.

LOUISE HJINGTOFT
DISTRIKT 2

24/6-05 Louise Hjingtøft
underskrift

Tilbage melding fra Afløbsafdelingen

Besked til journalen

Initialer sagsbehandler: **kaka**

Sag nr. **13169**

Sagen er afsluttet

Anmelder

Kontaktperson:

Adresse/firma:

Telefon:

Vej og Park

Louise Hvingtoft

33663343

Fax:

Vedrørende

Meget stor underminering, i cykelsti, tæt ved br. 241301 Hæster. Afspærring sat op af V&P

Matr.nr.

Adresse

Kvarter

Ingerslevsgade 108

Årsag til underminering/sætning undersøgt d.

22-6-2005

ved hjælp af:

TV Andet

Konklusion:

Defekt rendestensbrønd / stikledning

Fjernvarmearbejde

Direkt privat del af stikledning (Tagvand)

Andet **Ingen bemærkninger til off. del**

Defekt offentlig del af stikledning

Defekt hovedkloak

Uafproppet stik

Bemærkninger:

Efter modtagelsen af TV inspektionen ca. kl. 13:50, er følgende konkluderet:
 TV kørt fra BR 241301 mod 241300, Stik Nr. 01, 1,6m, Ur11 målt fra BR 241301, 0,2m RB4 stikket er sammenstyret. Er skyld i underminering. Det er konstateret og så, nyere PVC system til vejafvanding.
 Tagvandsbrønd er koblet sammen med anden tagvandsbrønd af ejendommen, stik til tagafvanding er afproppet ca. 1m fra tagvandsbrønd, dette skal gøres rigtigt ved tjernelse af afgrænsning på tagafvandrings stikket og dette skal indberetes til byggeri og bolig, sådan at vi får rettet AGIS til det faktiske forhold, Privat.
 Jeg har talt med Louise Hvingtoft om dette og fremsende en skitse.

Reparation udført d.:


Jeres afdeling afslutter sagen ☺

Dato: **24-6-2005**

Navn: **Karim Khaled Karim**

Faxet 2 sider ialt.

Dette er en
Skitse fra
TV . KAKA LED.
24 JUNI 2005



Ingerslevsgade 108

22-06-2005