

Hr. Arkitekt Thomas Sørensen  
Krusågade 35 1,sal  
1719 Kbh. V.

Valby d. 2005-01-20

**Vedr: Revner i brystninger!/ Krusågade 35 2,sal,3,sal,4,sal.**

Kære Thomas Sørensen!

I forbindelse med besigtigelse af lejligheden Krusågade 35, 2,sal, kunne det konstateres ved demontering af brystningspaneler, at der var store sætningsrevner i teglene.

Store dele af brystningerne under stuevinduer var løse, og havde stort set ingen befæstning i den murede forbandt.

Ligeledes kunne det, set udefra konstateres, at problemet ikke udelukkende var begrænset til 2,sal, men at 3,sal, og 4,sal, har beskadiget brystninger.

I henhold til tidligere udført rapport, er problemet nævnt, dog afspejles det ikke i rapporten, at der som nu er foretaget besigtigelse indefra, hvilket har mere præcist vist hvor alvorligt problemet er.

For god ordens skyld, må vi meddele at der er overordentlig stor risiko for, at dele af brystningerne falder sammen, med nedstyrtning som følge, og vi advarer om at der på 2, sal ikke må foretages yderligere bearbejdning af brystningerne, før der er foretaget reparation.

Med venlig hilsen

Kurt Nicolaisen

