

**Thomas Sørensen**

---

**Fra:** Michael Brun Halfter [michael@halfter.dk]  
**Sendt:** 1. april 2005 23:59  
**Til:** Kurt Nicolaisen  
**Cc:** Bestyrelsen EF1386; 3T Byggeentreprise  
**Emne:** EF1386 - Facadeprojektet

Kurt Nicolaisen

I forbindelse med inspektion af arbejdet er Thomas Sørensen og jeg blevet opmærksomme på, at vi med fordel kunne få opsat et "anti-due" gitter på udsmykningen over Ingerslevsgade 108, 4. tv.

Jeg ved ikke hvad den præcise betegnelse er, men det drejer sig om en række tynde, lodretstående stålpinde, som forhindrer duer i at lande -og sidde- på en udhængende kant / tagrende.

Vi har i årevis døjet med nedfaldne fugle-ekskrementer, fordi duerne sidder og skider på den nederste, buede kant, som ses på dette billede:

[http://www.EF1386.dk/projekter/facade/images/20050331/pic\\_016.jpg](http://www.EF1386.dk/projekter/facade/images/20050331/pic_016.jpg)

Vil du bede 3T sørge for, at dette arbejde bliver udført inden stilladset nedtages.

Hvis gitteret ikke er voldsomt kostbart, vil vi også gerne bede dig vurdere, hvorvidt vi med fordel kunne få opsat et sådant langs hele facaden (i eller på tagrenden).

Under gennemgangen noterede vi også, at arbejdet med udfræsning af fuger er påbegyndt, men at nedløbsrørene endnu ikke er demonteret. Er dette normal praksis, eller skyldes det en forglemmelse ?

I denne forbindelse vil vi i øvrigt gerne have et overslag på priserne for udskiftning af nedløbsrørene til henholdsvis plastic, galvaniseret jern og rustfrit stål.

På forhånd tak,  
venlig hilsen  
Michael Brun Halfter